

Автоматические отключения оборудования ООО «ОЭС» во 2-ом квартале 2012 года.

Отключения в 2012 году по электрическим сетям 10/6 кВ.

№ п/п	Наименование предприятия	Дата события	Наименование поврежденного оборудования	Причина отключения	Проведённые мероприятия по устранению
1.	ОАО «НИИМЭ и Микрон»	03.04.2011	Штанга привода ВН-16 ввода 10 кВ Т-1 КТП-8.	Причиной аварийного отключения явилось механическое разрушение сварного шва на штанге привода ВН-16 ввода 10 кВ Т-1 КТП-8 .	1. Произведен ремонт штанги привода выключателя нагрузки - 10 кВ .
2.	ОАО «НИИМЭ и Микрон»	19.04.2012	ШПР в ячейке №14 РП 12163.	Причиной аварийного срабатывания АВР 10 кВ в РП-12163 явилось ошибочные действия оперативного персонала.	2. Произведен ремонт ШПР-10 кВ в ячейке №14 РП -12163.

Все повреждения на электрооборудовании компании устранены и введены в работу без нарушения договорных обязательств перед потребителями.

Главный инженер:

Сущевский С.В.