

Автоматические отключения оборудования ООО «ОЭС» в 2011 году.

Отключения в 2011 году по электрическим сетям 10 кВ.

№ п/п	Наименование потребителя	Дата события	Наименование поврежденного оборудования	Причина отключения	Мероприятия по устранению
1.	ОАО «НИИМЭ и Микрон»	29.04.2011	Повреждения оборудования нет.	Причиной аварийного отключения РП-11075 явилось повреждение соединительной муфты кабельной линии принадлежащей ОАО «НИИ «Элпа».	1. Произведён ремонт КЛ-10кВ на трассе прохождения линии.
2.	ОАО «НИИМЭ и Микрон»	27.09.2011	В результате механического воздействия возникло межфазное замыкание в высоковольтной кабельной линии напряжением 10 кВ марки АСБ 3х95.	Причиной аварийного отключения явилось несогласованное ведение земляных работ (работа проводилась без ордера) сторонней организацией, приблизительно 350 метров от РП 12163 на территории предприятия.	1. Произведён ремонт КЛ-10кВ. 2. При проведении обходов и осмотров трасс кабельных линий ООО «ОЭС», а так же при проведении земляных работах без согласования проекта производства работ с ООО «ОЭК» выдавать запрещение СМО, ведущим земляные работы, о прохождении кабельных линий ООО «ОЭС» в месте производства работ. 3. Начальнику участка №1 Зайцеву И.В. внести изменения в «Инструкцию по взаимодействию между ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ООО «ОЭС», о необходимости согласования земляных работ.

Все повреждения на КЛ 10 кВ компании устранены и КЛ введены в работу без нарушения договорных обязательств перед потребителями. Перерыва в электроснабжении потребителей не было.

Главный инженер

С.В. Сущевский